



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 16, 2024, 11:23:04 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D2_JARDIMSALVADOR_764_DSS_AS_LT__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **tela chumbada**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **desmonte de rocha**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **desobstrução de DHP**
- **desobstrução da drenagem**
- **concreto projetado**

Estruturas de drenagem:

- **vigotas chumbadas**
- **escada hidráulica**
- **canaleta**

Observação:

Muro à jusante da casa 194. Tela chumbada com concreto projetado à montante da casa 182. Remoção da vegetação inclinada.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Casa 194.

Foto2



Descrição da foto2

Talude à montante da casa 182.