



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Oct 7, 2024, 10:36:36 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D2_JARDIMSALVADOR_764_DSS_AS_LT__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **barreira dinâmica**

Ações complementares:

- **biomanta**
- **construção/reparo de passeio**
- **desobstrução da drenagem**
- **reflorestamento**
- **desobstrução de DHP**
- **desmonte de rocha**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas chumbadas

Observação:

Remoção de vegetação inclinada.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Presença de blocos e erosão à montante das moradias.