



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 16, 2024, 11:25:11 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D2_JARDIMSALVADOR_764_DSS_IR_LT__4

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- construção/reparo de passeio
- remoção da "vegetação deslizada"
- remoção do material mobilizado
- desobstrução da drenagem
- desmonte de rocha
- concreto projetado

Estruturas de drenagem:

- vigotas chumbadas
- vigotas estakeadas
- caixa de passagem
- escada hidráulica

Observação:

Muro em patamares à montante da moradia no final da rua à esquerda (n. 150). Na última casa da servidão: solo grampeado à jusante e concreto projetado à montante. Remoção de vegetação inclinada. Drenagem em todo o polígono. Não tivemos acesso à última casa da servidão, a avaliação foi feita pelo portão.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz à montante de moradia n. 150.

Foto2



Descrição da foto2

Última casa da servidão.