



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 19, 2024, 9:03:51 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D2_NOGUEIRA_1170_DSS_AS_EA__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **biomanta**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Talude de corte com feições erosivas.