



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Oct 2, 2024, 9:48:07 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D2_NOSSASENHORADAGLÓRIA_886_DSS_BC_SC__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **contrafortes**

Muro:

- **barreira dinâmica**
- **muro de concreto armado estaqueado**
- **muro em concreto ciclópico**

Ações complementares:

- desobstrução da drenagem
- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- acerto/suavização do terreno
- desmonte de rocha
- concreto projetado

Estruturas de drenagem:


- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estakeadas

Observação:

Área com depósito de talus e talude de corte múltiplos. Local sem sistema de drenagem.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Zona de blocos.

Foto2



Descrição da foto2

Cicatriz de deslizamento.

Foto3



Descrição da foto3

Cicatriz de deslizamento.

Foto4

