



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 20, 2024, 9:50:03 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D2_NOSSASENHORADAGLORIA_886_DSS_JP_TS__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **contrafortes**
- **tela chumbada**

Muro:

- **barreira dinâmica**
- **muro de concreto armado estaqueado**
- **muro de impacto**

Ações complementares:

- **desmonte de rocha**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**
- **vigotas chumbadas**

Observação:

À montante do polígono: contrafortes, tela chumbada, barreira dinamica, muro de impacto. Desmonte de blocos soltos. Muro à montante das casas encaixadas em taludes de corte. Muro para suporte de trechos da via. Muro à montante da via para suporte de taludes de corte. Escada hidráulica no meio da via do polígono. Drenagem em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Maciço rochoso muito fraturado, depósito de tálus à jusante.

Foto2



Descrição da foto2

Talude de corte à montante da moradia.

Foto3



Descrição da foto3

Taludes de corte à montante da via.