



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 12, 2024, 2:30:27 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D2_ROSEIRAL_658_DSS_PG_TB__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **biomanta**
- **desobstrução da drenagem**
- **desobstrução de DHP**
- **construção de guarda-corpo**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- vigotas estaqueadas
- caixa de passagem

Observação:

No acesso pela escadaria (taludes à montante e à jusante): muro na base e biomanta ou solo grampeado com face verde à montante do muro (dependendo do sobrepeso à montante, da inclinação e da presença de trincas). Na servidão, onde existem trincas: solo grampeado.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Acesso pela escadaria.

Foto2



Descrição da foto2

Local na servidão com trincas e talude à jusante.

Foto3



Descrição da foto3

Trincas na servidão com talude à jusante.