



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Oct 2, 2024, 11:09:43 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D2_SAMAMBAIA_817_DSS_BC_SC__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**
- **muro de gabião**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução da drenagem**
- **construção de guarda-corpo**
- **concreto projetado**
- **construção/reparo de passeio**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- caixa de passagem
- vigotas estakeadas

Observação:

Casas encaixadas na drenagem. Precisa de captação de água e esgoto. Margem do córrego: muro de gabião.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Feições erosivas.

Foto2

