



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 12, 2024, 3:35:03 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D2_SAMAMBAIA_817_DSS_JP_TS__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**

Observação:

Muro em patamares. Refazer muro de blocos. Gramínea no terreno exposto.

Fotos da ocorrência


Foto1



Descrição da foto1

Talude de múltiplos cortes, com erosão na base.

Foto2



Descrição da foto2

Muro de blocos inclinado em direção à via.