



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Oct 1, 2024, 9:57:16 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D2_VISTAALEGRE_1172_DSS_BC_SC__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **contrafortes**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**
- **barreira dinâmica**

Ações complementares:

- **concreto projetado**
- **desobstrução da drenagem**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estacadas**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Feições erosivas.

Foto2



Descrição da foto2

Talude de corte.

Foto3



Descrição da foto3

Desplacamento de blocos no maciço rochoso a montante do poligono.