



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Oct 1, 2024, 11:16:45 AM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico:

Bárbara Cardoso Leite

Código do setor:

PT_D2_VISTAALEGRE_1172_DSS_BC_SC__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **hidrossemeadura**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

Setor necessita de drenagem, as moradias não tem água e nem esgoto.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Acesso ao conjunto de casas.