



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Oct 1, 2024, 11:27:05 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D2_VISTAALEGRE_1172_DSS_BC_SC__4

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**
- **cortina atirantada estaqueada**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **hidrossemeadura**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estacadas**
- **dreno profundo**

Observação:

Área da Foto1: cortina atirantada com solo grampeado. Recomenda-se retirar árvores de alto porte da crista do talude. Local sem sistema de drenagem.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Mobilização de material.

Foto2



Foto3

