



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Oct 1, 2024, 2:32:34 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D2_VISTAALEGRE_1172_DSS_BC_SC__7

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de gabião**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **desmonte de rocha**
- **desobstrução da drenagem**
- **construção de guarda-corpo**
- **construção/reparo de passeio**
- **acerto/suavização do terreno**
- **concreto projetado**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

Casas encaixadas na drenagem natural. Zona de depósito de tálus.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Feições erosivas.

Foto2

