



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 18, 2024, 11:13:27 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D2_VISTAALEGRE_1172_DSS_JP_TS__5

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **contrafortes**
- **vigotas chumbadas**

Muro:

- **barreira dinâmica**
- **muro de gabião**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- construção de guarda-corpo
- construção/reparo de passeio
- desobstrução da drenagem
- concreto projetado
- acerto/suavização do terreno
- remoção do material mobilizado
- remoção da "vegetação deslizada"
- desmonte de rocha

Estruturas de drenagem:

- vigotas chumbadas
- caixa de passagem
- vigotas estacadas
- canaletas

Observação:

Morador relatou que houve queda de blocos nos últimos anos. Edificações com alta vulnerabilidade. Não lançar água e esgoto no córrego.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Queda de blocos.

Foto2



Foto3



Foto4

