



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 18, 2024, 11:54:19 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D2_VISTAALEGRE_1173_DSS_JP_TS__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção do material mobilizado**
- **concreto projetado**
- **desobstrução da drenagem**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **vigotas estaqueadas**
- **caixa de passagem**

Observação:

O morador da localidade informou que em anos anteriores houve um deslizamento atingindo a parede dos fundos da residencia a jusante da encosta.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz

Foto2



Foto3



Foto4

