



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 12, 2024, 4:06:26 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D3_ITAIPAVA_1727_DSS_MS_SC__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face em concreto projetado**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **vigotas chumbadas**

Muro:

- **muro de blocos de concreto**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- concreto projetado
- acerto/suavização do terreno
- desobstrução da drenagem
- remoção do material mobilizado
- construção de guarda-corpo

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estakeadas

Observação:

Muro de blocos de concreto atrás da residencia com solo grampeado. Retirada de árvores de alto porte inclinadas. Na cicatriz ao lado da via: muro de concreto armado na base e vigotas chumbadas para suporte do solo à montante.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz do movimento de massa.

Foto2



Descrição da foto2

Aterro e feições erosivas atras da residencia.

Foto3



Descrição da foto3

Trincas no terreno.