



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 13, 2024, 11:11:42 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D3_ITAIPAVA_1727_DSS_MS_SC__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**

Ações complementares:

- **concreto projetado**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Trincas na via e poste inclinado.

Foto2



Descrição da foto2

Base do talude. Presença de moradia.