



FICHA DE CAMPO

Aug 14, 2024, 12:08:41 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D3_LAGINHA_1855_DSS_PG_TB__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **construção de guarda-corpo**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **vigotas estakeadas**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Observação:

Entre via e moradia: muro. Cortina atirantada para suporte da via.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Talude íngreme entre a via e a moradia.

Foto2



Descrição da foto2

Escorregamento abaixo da via.