



FICHA DE CAMPO

Aug 21, 2024, 5:18:33 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D3_VALEDOCUIABA_1525_DSS_MS_SC__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de gabião**
- **muro de blocos de concreto**

Ações complementares:

- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- desobstrução da drenagem
- reflorestamento
- acerto/suavização do terreno
- concreto projetado
- biomanta

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

Edificações foram destruídas parcialmente e outras totalmente, pelo megadesastre de 2011, ocasionado tanto pelo movimento de massa, quanto pela inundação, deixando vítimas fatais. Recomenda-se o reparo total da ponte principal que dá acesso às moradias. Ademais, sistema de alerta para os moradores, avisando sobre a possibilidade de inundação proveniente do rio cuiabá, em períodos intensos de chuva. Dragagem do rio também é relevante para a área.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz do deslizamento.

Foto2



Descrição da foto2

Rio Cuiabá distando cerca de 30m das residencias. Destaque para ponte principal de acesso às moradias, com avarias decorrentes das chuvas de 2011.

Foto3



Descrição da foto3

Visada da servidao na localidade do Buraco do Sapo.