



FICHA DE CAMPO

Aug 21, 2024, 5:11:59 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D3_VALEDOCUIABA_1525_DSS_MS_SC__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de gabião**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução da drenagem**
- **reflorestamento**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

Setor afetado pelo megadesastre de 2011, com nível de água chegando a 2,5m de altura. Recomenda-se a dragagem do rio cuiabá.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Visada frontal do poligono de risco.

Foto2



Descrição da foto2

Visada da encosta pelo terreno de uma moradia.

Foto3



Descrição da foto3

Visada do local por outra residencia.