



FICHA DE CAMPO

Aug 23, 2024, 7:53:24 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D3_VALEDOCUIABA_1525_DSS_MS_SC__4

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução da drenagem**
- **remoção do material mobilizado**
- **reflorestamento**
- **biomanta**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

Região afetada pelo megadesastre de 2011.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Visada frontal do movimento de massa.

Foto2



Descrição da foto2

Degrau de abatimento.