



FICHA DE CAMPO

Aug 20, 2024, 11:40:17 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D3_VALEDOCUIABA_1767_DSS_MS_SC__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de gabião**

Ações complementares:

- **concreto projetado**
- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

Área afetada por fluxo de detrito no megadesastre de 2011. Recomenda-se a dragagem do rio cuiaba, além de sistema de alerta para evacuação do local em periodos de chuvas intensas.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Tipo de obra geotecnica observado no leito do rio cuiaba.

Foto2



Descrição da foto2

Edificações proximas do rio, na planicie de inundação.