



FICHA DE CAMPO

Aug 21, 2024, 10:24:35 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D3_VALEDOCUIABA_1785_DSS_PG_TB__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**
- **estrutura contra queda/rolamento de blocos**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **ancoragem de blocos**
- **chumbadores**
- **contrafortes**
- **tela chumbada**
- **grelha atirantada**
- **vigotas chumbadas**

Muro:

- **muro de impacto**

Ações complementares:

- **desmonte de rocha**
- **desobstrução de DHP**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- **vigotas chumbadas**
- **caixa de passagem**
- **canaleta**
- **escada hidráulica**

Observação:

Polígono com maciço rochoso de grandes dimensões. As soluções de contenção dependem da região do maciço. Muro para conter possíveis deslizamentos de solo.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Maciço rochoso fraturado.

Foto2



Descrição da foto2

Região com solo e histórico de grande deslizamento.