



FICHA DE CAMPO

Aug 20, 2024, 11:32:53 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D3_VALEDOCUIABA_1821_DSS_MS_SC__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de gabião**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução da drenagem**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **caixa de passagem**
- **escada hidráulica**

Observação:

Recomenda-se obras de dragagem e manilha de concreto no rio cuiaba.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Afluente do rio cuiaba.

Foto2



Descrição da foto2

Assoreamento do rio.