



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 17, 2024, 11:56:06 AM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D4_PEDRODORIO_2383_DSS_DS_SC__7

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**
- **solo grampeado com face em concreto projetado**

Muro:

- **muro de blocos de concreto**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **concreto projetado**
- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução da drenagem**
- **remoção do material mobilizado**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **construção de guarda-corpo**
- **construção/reparo de passeio**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **vigotas estacadas**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz de deslizamento