



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 16, 2024, 11:33:49 AM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico:

Rodrigo Ferreira França

Código do setor:

PT_D4_VILARICA_2162_DSS_AS_BC_1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Ações complementares:

- **retaludamento**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **acerto/suavização do terreno**
- **concreto projetado**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem

Observação:

Terreno apresenta marcas de erosão, com registro de deslizamento pretérito. Passeio apresenta trechos de solo erodido na direção das casas.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Casa interditada com passeio erodido

Foto2



Descrição da foto2

Passeio com presença de passagem de veículos