



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 26, 2024, 2:14:15 PM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico:

Bárbara Cardoso Leite

Código do setor:

PT_D4_VILARICA_2162_DSS_AS_BC_5

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada chumbada**

Ações complementares:

- **concreto projetado**
- **construção de guarda-corpo**
- **construção/reparo de passeio**
- **remoção do material mobilizado**
- **remoção da "vegetação deslizada"**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Casas na linha de drenagem

Foto2



Foto3



Descrição da foto3

Lixo e entulho na encosta

Foto4



Foto4-20240826-162405.jpg