



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 26, 2024, 12:00:41 PM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico:

Bárbara Cardoso Leite

Código do setor:

PT_D5_BREJAL_2899_DSS_BC_DS_1

Obras:

Ações complementares:

- **retaludamento**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **reflorestamento**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Observação:

Recomenda-se disciplinamento das águas superficiais, retaludamento para suavizar o terreno e, na seção mais profundada grota, paliçada..

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Casas que ficam na base da voçoroca