



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 24, 2024, 1:42:29 PM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico:

Bárbara Cardoso Leite

Código do setor:

PT_D5_BREJAL_2899_DSS_BC_DS_4

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **reflorestamento**
- **retaludamento**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **dreno profundo**

Observação:

Polígono com processos erosivo do tipo voçorocas, em estágio avançado na porção leste. Para contenção, sugerem-se paliçadas para cercar as áreas problemáticas com muro de arrimo e estacas, acompanhado de bom sistema de drenagem para interceptar a enxurrada acima das voçorocas.

Fotos da ocorrência

Foto1



Foto1-20240624-135421.jpg

Descrição da foto1

Voçoroca em estágio mais avançado de erosão.

Foto2



Foto2-20240624-140709.jpg

Descrição da foto2

Processo erosivo em estágio menos avançado na porção oeste.