



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 24, 2024, 2:09:04 PM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico:

Bárbara Cardoso Leite

Código do setor:

PT_D5_POSSE_2879_DSS_BC_DS_1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **contrafortes**
- **grelha atirantada**

Ações complementares:

- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **reflorestamento**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas chumbadas

Observação:

No maciço rochoso, foram observados dois patamares com depósitos de blocos. No patamar mais a montante há uma mudança de inclinação da encosta e pode se tratar de um marco estrutural da rocha. Pode, ainda, favorecer a projeção de blocos. Grande variação térmica incidente, associada à percolação de água proveniente das chuvas entre as fraturas de alívio de pressão, criam planos de ruptura que são ativados principalmente pela variação térmica que incide na encosta.

Fotos da ocorrência

Foto1



Foto1-20240624-152024.jpg

Descrição da foto1

Foto de levantamento de drone feito no dia da inspeção de campo