




Coordenadas de Referência: 22°55'1.25"S / 43°56'53.48"O

Em visita técnica realizada em 10/05/2022 foi observada a ocorrência de um movimento de massa ocasionado pelo rompimento da tubulação de abastecimento de água da concessionária, o qual danificou a escada de acesso às residências localizadas a montante e atingiu uma casa a jusante. Segundo relato de um morador, o local havia vazamento de água corrente antes de romper, o que possivelmente colaborou com a saturação do solo no local. O entorno da área onde houve o processo encontra-se instável, com tubulações expostas e trincas na pavimentação, susceptível para novas ocorrências.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM MANGARATIBA

MAIO DE 2022

Deslizamento em Cachoeira II - Muriqui

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Data da elaboração: 10/05/22

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco remanescente
-  Alcance do deslizamento

