



Ocorrências ao longo da encosta entre o Morro da Pontinha e o Morro da Glória, sem registro de vítimas.

(4) Deslizamento planar em camada de solo espessa em encosta do Morro da Pontinha, resultando na obstrução dos acessos dos moradores ao outro lado do morro. O material mobilizado constitui-se de solo e vegetação de grande porte. Aproximadamente nove moradias estão instaladas nos terrenos adjacentes à cicatriz, estando estas afetadas pela obstrução dos acessos, que estão sendo reconstruídos a partir de escavação do material deslizado. Ainda, as moradias foram construídas de forma escalonada no terreno (corte-aterro), estando em sua maioria quase sem afastamento para o talude de corte. A cicatriz apresenta cerca de 25 metros de comprimento, 18 metros de largura e 30º de inclinação. A montante, na crista da cicatriz, dois matacões arredondados estão em situação instável, tendo sido um destes (1,8mx1,0mx2,0m) movimentado e o outro (1,5mx1,3mx2,5m) suportado por saprolito. Presença significativa de bananeiras na região.

(5) Deslizamento planar em camada de solo espessa, mobilizando também vegetação de médio porte e detritos depositados no talude. A cicatriz apresenta cerca de 13 metros de comprimento e cinco metros de largura. O material mobilizado atingiu os fundos de residência a jusante da servidão, sendo esta parcialmente destruída. Um matacão arredondado, adjacente à cicatriz, atuou como anteparo para parte do material. O terreno da moradia e a servidão adjacente apresentam diversas trincas, tendo estas evoluído nas últimas duas semanas, segundo relato de agente da Defesa Civil.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM ANGRA DOS REIS

ABRIL DE 2022

Deslizamentos na Praia de Provetá - Ilha Grande

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Data da elaboração: 05/04/22



Cicatriz de deslizamento



Delimitação da área de risco remanescente



Alcance do deslizamento

