

ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS NA COSTA VERDE

JUNHO DE 2022

PARATY



Setorização de Risco
VILA ORATÓRIO
PARATY

Em vistoria realizada em 30 de junho de 2022 foram observados 5 deslizamentos planares de solo residual maduro que foram deflagrados na Vila Oratório, em Paraty.

Os processos, sendo o maior deles com 130 metros de extensão (1), estão em processo de encaixe com a drenagem, avolumado com árvores de grande porte, material alterado e blocos rochosos de dimensões métricas. O material deslocado encontra-se instável, podendo colaborar para geração de fluxo a jusante em outros eventos chuvosos.

R4 - Diante do exposto, estão em área de Risco Muito Alto 7 edificações, onde em "A" houve atingimento em uma das residências (2) de um deslizamento planar e a área "B" está a uma distância de cerca de 40 metros dos quatro deslizamentos planares deflagrados a montante (3). Em casos de avanço do processo, por se tratar de processo de grandes dimensões, o direcionamento do material apresenta uma configuração preferencial em direção às residências, comprometendo-as.

R3 - A área em que se inserem esta classificação de Risco Alto abrange 2 edificações. Estas duas a jusante da ruptura dos pontos atingidos "A" e "B". Neste local, a enxurrada resultante dos deslizamentos carrou um material mais fluido até a praça (4), estando este fluxo direcionado pelas setas da imagem referida e a praça destacada no ponto "C". Desta forma, recomenda-se o monitoramento da evolução do processo, pois em casos de fortes chuvas, os processos a montante podem ser potencializados.



0 0,03 0,05 0,11 Quilômetros



Área de Risco Alto (R3)



Cicatriz do Deslizamento



Área de Risco Muito Alto (R4)

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ



QR
CODE