

Setorização de Risco
CENTRO

A presente vistoria foi realizada no dia 19/07/22 na Rua Antônio Ignácio Teixeira, para delimitar as áreas que apresentaram evidências de risco geológico muito alto (R4) e alto (R3) após os eventos chuvosos de abril de 2022.

R4 - Foram observadas quatro edificações situadas dentro da área delimitada em Risco Muito Alto, dados os indicadores observados in loco no momento da vistoria. O processo no local trata-se de um deslizamento planar, onde foram observados próximo à residência localizada a montante da cicatriz a existência de rachaduras e degraus de abatimento no solo. Na encosta notou-se a presença de bananeiras além de um poste e árvores inclinadas. Caso sejam mantidas as condições na área afetada, é provável que haja novos eventos destrutivos durante as estações chuvosas.

R3 - As duas edificações na área do polígono apresentam características que configuram Alto Risco para movimentos de massa por estarem localizadas a jusante da encosta onde ocorreu o deslizamento, que apresenta árvores inclinadas, e, conforme relatado por moradores, já houve movimentos de massa no passado que atingiam estes imóveis. Recomenda-se o monitoramento da evolução do processo e se necessário a realização de intervenções adequadas.



Área de Risco Alto (R3)



Cicatriz do Deslizamento



Área de Risco Muito Alto (R4)

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ



QR
CODE