

ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS NA COSTA VERDE

JULHO DE 2022

ANGRA DOS REIS



Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Setorização de Risco em Monsuaba - SR-06

A presente vistoria foi realizada no dia 30 de junho de 2022 para reavaliar as áreas que apresentam evidências de risco geológico após os eventos chuvosos de abril de 2022. Um deslizamento de solo residual e rocha foi deflagrado no período chuvoso atingindo 2 edificações (figura 1), porém sem óbitos ou vítimas. Uma edificação já se encontra interditada (figura 2).

R4 - A encosta apresenta sinais de instabilidade (figura 3) como árvores inclinadas, feições erosivas em estágio avançado, presença de bananeiras e encosta com inclinação superior a 60°. As edificações que se enquadram nesta qualificação de Risco Muito Alto estão localizadas muito próximas ao deslizamento, que em casos de reativação do processo, estas poderão ser comprometidas.

R3 - O terreno onde se encontram as edificações apresentam características que configuram Risco Alto (figura 4), principalmente pela proximidade com a cicatriz que pode evoluir e com a encosta. Recomenda-se o monitoramento do processo.

**QR
CODE**