



FICHA DE CAMPO

data_inicio

12 de dez. de 2024 10:03:14

Palavra Chave:

12068017784

Informações de controle:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Inicias Tecnico 1:

BC

Inicias Tecnico 2:

SC

Microbacia:

MD_Centro_222

Setor:

1

Código do setor:

MD_Centro_222_BC_SC__1

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Travessa

Endereço:

Amilcar Correa Pinto, 60

Localidade:

Centro

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Área Edificada**
- **Solo exposto**
- **Densa**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

65

Foto da encosta natural:



Descrição do terreno:

Encosta natural com vegetação densa e casas no topo.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Aterro**

Observação sobre o material predominante:

Presença de aterro e solo mal compactado. Não foi possível caracterizar mais o solo devido a vegetação densa.

Foto do material predominante:



Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Aterro**

Posição do material:

Topo

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância topo do talude - base da casa



Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**
- **Cicatrizes**
- **Muros inclinados**
- **Descalçamento**

Foto Muros inclinados



Foto Descalçamento



Foto Cicatrizes



Foto Erosão Laminar



Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Segundo o morador, houve deslizamento no local anos atrás, com reativação em períodos de chuva.

Foto do deslizamentos:



Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

9

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Educação e Conscientização da população**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Nudec**
- **Sirenes**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor com marcantes feições de instabilidade e recorrência de processo de movimento de massa, logo há grandes chances de destruição em períodos de chuvas intensas ou prolongadas, assim como reativação do processo.

GPS

Área analisada:

Área: 4.541,46 Metros quadrados



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7.508.377

N_m

630.103

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Descrição da foto1

Não foi possível acessar a moradia, tendo a necessidade do voo de drone.

Foto2



Descrição da foto2

Relato do morador de ocorrência de deslizamento pretérito.