



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Obras e Habitação
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

RELATÓRIO DE SERVIÇOS Nº 20/18 - DOB

Imóvel : CE PAULO DE FRONTIN
Endereço : Rua Barão de Ubá, 399 - Tijuca
Município : Rio de Janeiro

Natureza da Obra : CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL COM MODIFICAÇÕES.

A execução da obra deverá atender o projeto executivo de arquitetura nº 3746, exceto quanto aos serviços já executados no contrato anterior relacionados abaixo:

A) 5º ANDAR (3 salas de aula, hall, varandas, banheiro masculino e banheiro PcD).
Serviços executados: concluído

OBS: Considerando que a obra está paralisada há 2 anos, haverá necessidade da recuperação de algumas áreas contempladas no primeiro contrato.

B) 4º ANDAR

B.1) Prédio antigo (3 salas de aula, hall, varandas, banheiro feminino e banheiro PcD).
Serviços executados: concluído

B.2) Prédio novo (2 salas de aula, hall, rampas).
Serviços executados: demolições, instalações elétricas e colocação de pastilhas.

B.3) Quadra de esporte superior
Serviços executados: demolições, construção de vestiários masculino e feminino, colocação de azulejo, instalações hidrossanitária e elétrica.

C) 3º ANDAR

Não teve serviços realizados.

D) 2º ANDAR

D.1) Quadra de esportes coberta
Serviços executados: demolições, alvenaria e emboço.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Obras e Habitação
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

RELATÓRIO DE SERVIÇOS Nº 20/18 - DOB

Imóvel : CE PAULO DE FRONTIN
Endereço : Rua Barão de Ubá, 399 - Tijuca
Município : Rio de Janeiro

E) TÉRREO

E.1) Prédio novo (cozinha, despensa, banheiros de funcionários, auditório, laboratórios, banheiros masculino e feminino).

Serviços executados: demolições, alvenarias, emboço, colocação de azulejo, piso, esquadrias, instalações hidrossanitária e elétrica. Rede externa de esgoto.

F) FACHADAS

F.1) Prédio antigo (demolições, emboço e pintura das fachadas do pátio interno).

F.2) Prédio novo (demolições, emboço e pintura da fachada lateral direita (vizinho)).

Responsável: Marcelo João da Cunha ID 2850552-2