



O DRM-RJ realizou, no dia 12/01/22, em conjunto com técnicos da própria Defesa Civil, uma vistoria técnica na Rua José de Abreu, no bairro São Sebastião, município de Barra Mansa. A vistoria teve como objetivo avaliar o risco remanescente relacionado a deslizamento rotacional de grande abrangência, ocorrido em talude de solo residual jovem a maduro no Bairro São Sebastião. Observa-se no local o rompimento de uma manilha que possivelmente contribuiu para a deflagração do movimento, que resultou em uma enorme cratera, de cerca de 10-15m de altura, a jusante das moradias. Esta cratera está a cerca de 5 metros de distância dos fundos da residência. Além do deslizamento rotacional, observou-se ainda feições indicativas de tombamentos na parte superior do talude. Com base nas observações supracitas, no evento pretérito, e seguindo a classificação de risco a deslizamentos utilizada pelo DRM-RJ, as moradias contidas no polígono em destaque encontram-se em risco remanescente. Portanto, recomenda-se a fiscalização e monitoramento do local, de tal maneira que se verifique o avanço do movimento de massa; além da avaliação de um profissional ou firma de engenharia capacitados e qualificados para a adoção das medidas de obras geotécnicas cabíveis.



PARECER TÉCNICO EMERGENCIAL EM BARRA MANSA - RJ
JANEIRO DE 2022
RUA JOSÉ DE ABREU- SÃO SEBASTIÃO

Sistema Geodésico WGS 84
Sistema de Coordenadas : UTM 24K

Data da Vistoria : 13/01/23

Data da Elaboração do Parecer Técnico : 16/01/23


Alex Alves Lara
Geólogo
CREA – RJ nº199510029
Thalweg Tecnologia E Serviços De Geotécnia

- Legenda:**
-  Delimitação do polígono de Risco Remanescente
 -  Cicatriz Deslizamento

