



Em atendimento ao Município de São Gonçalo, para a realização de uma vistoria técnica emergencial, o DRM-RJ realizou no dia 20 de fevereiro de 2023, a avaliação de risco a escorregamentos na Rua Capitão Acácio, 1298 - casa 4, no bairro Boaçu. O referido local localiza-se na base de uma pequena elevação de sentido NE-SW com 210m de eixo maior limitante na parte superior pelas ruas Coriolano Martins e Arnaldo Carneiro e na base a as residências da Rua Capitão Acácio 1298, apresenta uma inclinação elevada em todo seu entorno inferior aproximadamente 60° -70° com altura de 15-30m . O local já teve ocorrência de escorregamento mas sem danos , deixando o solo residual maduro exposto, com as chuvas do dia 13/02/2023, um trecho de maior altura escorregou carreando colúvio , residual maduro e toda cobertura vegetal, não resultando em danos materiais e de vida. O talude resultante está verticalizado e deixou em risco também além da casa 4 ,a residência à montante da Sra. Diane Fernandes da Costa. Considerando a possibilidade de chuvas da ordem de 100mm ou maior, uma poligonal de risco ampliando o risco foi delimitado.

PARECER TÉCNICO EMERGENCIAL EM SÃO GONÇALO - RJ
FEVEREIRO DE 2023

RUA CAPITÃO ACÁCIO , 1298 – CASA 4 BOAÇU

Legenda:

-  Delimitação do polígono de Risco Remanescente
-  Cicatriz Deslizamento

Sistema Geodésico WGS 84

Sistema de Coordenadas : UTM 23K

Data da Vistoria : 20/02/23

Data da Elaboração do Parecer Técnico :24/02/23

Alex Alves Lara
Geólogo

CREA RJ - nº199510029

Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

