

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P-057/24	2 – Data da Fiscalização: 26/06/2024	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço: Avenida Augusto Távora, S/N LT A 01 e A 02 Condomínio Brisas do Outeiro	5 – Bairro(s): Jardim Alvorada	6 – Município/UF: Nova Iguaçu/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:
Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no Condomínio Brisas do Outeiro.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;
NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;
NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;
Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;
Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.

9 - DADOS DE OBRA

Número do Projeto: NI-000-52278/2022	Tipo de obra: Expansão de rede e ramal	Interna	☒	Externa	☐
Status: Em andamento	Data de início: 01/02/2023	Previsão de Conclusão: 31/07/2024	Extensão projetada: 760 m	Total realizado: 760 m	

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra				X
02. Placa: desvio de pedestre				X
03. Placa: desvio de trânsito				X
04. Placa: aviso de obra				X
05. Sinalização noturna				X
06. Isolamento				X
07. Cones				X

USO DE EPIs	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
08. Capacete				X
09. Bota				X
10. Colete				X
11. Luva				X
12. Óculos				X
13. Protetor auricular				X

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
14. Recomposição				X
15. Extintor de incêndio				X
16. Local de vivência				X
17. Armazenamento de material				X
18. Área de descarte (entulho)				X

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
19. Projeto	X			
20. Licença de execução				X
21. Listagem de funcionários				X

10 – Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo gestor de obras Ricardo Moreira, com objetivo de verificar o andamento das obras de expansão de rede no Condomínio Brisas do Outeiro, atualmente em construção, já em fase de conclusão, na Avenida Abílio Augusto Távora, s/n, Lote A01 e A02.

Trata-se de uma obra de expansão de rede com tubulação de polietileno de Ø32 mm em média pressão, com um comprimento total projetado de 760 metros, dos quais já foi realizada toda extensão projetada. São 70 ramais internos projetados de Ø32 mm e 1 ramal para o salão de festas. A uma profundidade média de 0,80 a 1,20 m. Todo trecho da obra já foi pressurizado e testado com Nitrogênio.

A data de início da obra foi em 01 de fevereiro de 2024, com previsão de conclusão final de julho de 2024 juntamente com a conclusão das obras de construção do condomínio. São 340 economias em 17 blocos.

A construção do condomínio é de responsabilidade da empresa construtora MRV. O ponto de interesse foi o projeto de execução do abastecimento interno do condomínio, sob responsabilidade da concessionária. As cabines de medidores já estavam em fase de conclusão.

A rede interna do Condomínio não estava conectada à rede externa de Ø63 mm, que passa na calçada transversal à entrada do Condomínio, distante aproximadamente 6 metros.

As obras de assentamento da rede interna já foram realizadas, porém a Concessionária está aguardando o término das obras da construtora para colocação da sinalização com marco plano, para que este não seja danificado durante a conclusão da obra pela Construtora.

11 – Observações:

1-18; 20-21; Não se aplica por se tratar de execução de obra em área privada e por ser gerida pela construtora do empreendimento e no momento da vistoria não havia mobilização de obra.

12 – Recomendações:**13 – Conclusão:**

A vistoria decorreu sem problemas ou incidentes por reportar.

14 – Nome dos Agentes de Fiscalização:

Aginaldo da Silva Santos
Liza Lopes de Moura

15 – Cargo:

Assistente
Especialista em Regulação

16 – Matrícula:

5135545-0
5144915-3


15 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 02/07/2024



Assinatura do Agente de Fiscalização



Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: Entrada do Condomínio Residencial Brisas do Outeiro.



Foto 2: Cabine de Medidores de um bloco.

FOTOS



Foto 3: Trecho já assentado que leva o gás aos diversos blocos.



Foto 4: Rede Externa de gás que passa na calçada em frente ao condomínio.



Foto 5: Placa de Identificação do Condomínio Brisas do Outeiro.