

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1- RF CAENE Nº: P-007/21	2 – Data da Fiscalização: 09/06/2021	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG	
4 – Endereço da Fiscalização: Rua Dona Mariana.		5 – Bairro(s): Botafogo	6 - Município: Rio de Janeiro
7 – Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada para apurar falta de gás promovida por instalação invertida de aquecedor.			
8 – Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 09 de junho de 2021.			
9 – Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.			
10 – Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVACÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006 Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009			
11 – Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.			
11 – Nome do Agente de Fiscalização: Alexandre de Carvalho Pereira			12 – ID Funcional: 44171625
13 – Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 10 de junho de 2021 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização			
14 – Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.			

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo funcionário, Luis Fernando de Oliveira Santos – Chefe de Serviços de Atendimento a Urgência, com objetivo verificar falta de gás devido a ligação invertida de aquecedor.

Em relato o funcionário da Concessionária nos informou que houve inserção de água na tubulação de Gás, devido a ligação invertida de aquecedor, oriunda na casa 2 de vila localizada no número 121 da Rua Dona Mariana, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, provocando selo d'água impedindo o devido fluxo de gás.

Ainda fomos informados que a Concessionária recebeu a reclamação de falta de gás no período noturno do dia 08 de junho.

No dia 09 de junho a concessionária concentrou esforços para expurgar a água da tubulação e normalizar o fornecimento de gás. Até o término da vistoria a Concessionária já havia obtido sucesso em desobstruir grande parte do trecho afetado e já estava iniciando a operação, com testes em ramais dos usuários, para normalizar o fornecimento de gás.

Previsão da Concessionária é de normalizar o fornecimento de gás ainda no dia 09, podendo haver casos pontuais que ficariam em pendência para serem normalizados no dia 10.

Em observância podemos constatar que a Concessionária realizou aberturas para acesso a tubulação apresentando-se devidamente sinalizadas.

A seguir, fotos dos locais vistoriados:



FOTO 1: Vila onde ocorreu a ligação invertida do aquecedor, localizado no nº: 121 da Rua Dona Mariana, Botafogo



FOTO 2: Rede de gás natural pinçada para tratamento da ocorrência



FOTO 3: Tapume, devidamente sinalizado – Rua Dona Mariana.



FOTO 4: Tapume, devidamente sinalizado – Rua Dona Mariana.



FOTO 5: Abertura para acessar a ramal de consumidor – Rua Dona Mariana.



FOTO 6: Tapume, devidamente sinalizado – Rua Dona Mariana.

Conclusão:

A origem do problema se deu a ligação invertido de aquecedor em unidade consumidora de modo a permitir que água adentrasse na tubulação de gás criando selo d'água que impediu o devido fluxo de gás.

A Concessionária esta atuando de modo a normalizar o fornecimento de gás.

Durante a Vistoria não foram identificadas irregularidades no serviço prestado pela Concessionária.

É o nosso relatório,

Rio de Janeiro, 10 de junho de 2021,

Alexandre de Carvalho Pereira
Assessor da Câmara Técnica de Energia
ID Funcional:44171625

De acordo,

Jorge Luiz Gomes Calfo
Gerente da Câmara Técnica de Energia
ID Funcional: 6177662