



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais  
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

## **RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA AGENERSA/CASAN Nº 022A/2020**

### **ASSUNTO: VISITA TÉCNICA NA ROCINHA**

A presente análise se baseia na Visita Técnica realizada na Rocinha, no bairro de São Conrado/RJ, dia 23/07/2020, após divulgação pela imprensa, informando falta de abastecimento de água em algumas ruas da Comunidade, há alguns dias, gerando um desconforto aos moradores.

Pela CASAN: Eng. Alex Sandro Nascimento da Silva;

Pela CEDAE: Eng. Guilherme Campos, Assessor Técnico da Presidência.

De acordo com a informação do Eng. Guilherme, no dia 17/07/2020, chegou ao conhecimento da CEDAE, a reclamação que algumas ruas da Comunidade da Rocinha estavam sem o fornecimento de água. No mesmo dia, foram enviadas equipes para solucionar o problema, porém, os técnicos da CEDAE foram encontrando algumas dificuldades para identificar o foco do problema.

Perceberam que havia vazamentos e entupimentos em várias tubulações da rede, e adotaram então, medidas de prospecção para identificar os possíveis pontos de vazamento ou entupimento da rede.

Foram encontrados alguns registros de manobras entupidos e desgastados pelo tempo, que estão sendo substituídos por novos e muitos deles localizados em locais de difícil acesso, embaixo de alguns comércios da Comunidade.

Em atenção aos usuários que estavam sem o fornecimento de água, a CEDAE, imediatamente disponibilizou 08 (oito) caminhões pipas por dia, para o atendimento a essas pessoas da Comunidade.

Conforme fotos abaixo, seguem os detalhes dos serviços realizados e as dificuldades encontradas:



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais  
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro



Foto 01 – Entrada da Rocinha com manifestação



Foto 02 – Representante da CEDAE, da Polícia Militar e Líder Comunitário



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais  
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro



Foto 03 – Registro entupido embaixo de Barraca (Largo das Flores), sem placa de sinalização



Foto 04 – Substituição de Registro (Estrada Lagoa Barra)





Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais  
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro



Foto 05 – Substituição de Registro (Estrada Lagoa Barra), sem placa de sinalização



Foto 06 – Substituição de Registro (Travessa Mesopotânia do Bairro Barcelos), sem placa de sinalização



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais  
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro



Foto 07 – Registro Danificado Retirado (Travessa Mesopotânia no Bairro Barcelos)



Foto 08 – Ligações novas religadas a Rede (Travessa Mesopotânia no Bairro Barcelos)





Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais  
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro



Foto 09 – Registro totalmente danificado (Rua Caminho dos Boiadeiros)



Foto 10 – Substituição de Registro (Rua Caminho dos Boiadeiros) sem placas de sinalização



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais  
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro



Foto 11 – Chegada de caminhão pipa para atender a Comunidade



Foto 12 – Funcionários da CEDAE trabalhando e preparando os equipamentos (Largo do Boiadeiro)





Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais  
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro



Foto 13 – Funcionários da CEDAE preparando os equipamentos (Largo do Boiadeiro)



Foto 14— Substituição de Registro (Largo do Boiadeiro)





Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais  
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro



Foto 15– Substituição de tubulação (Rua do Valão) ponto crítico da visita



Foto 16 – Tubulação abaixo de estrutura de ferro (Rua do Valão) ponto crítico da visita



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais  
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro



Foto 17 – Substituição de tubulação e registro (Rua do Valão) ponto crítico da visita

## **CONCLUSÃO**

De acordo com o que foi observado na Vistoria Técnica realizada, mesmo em meio a uma manifestação realizada por alguns moradores afetados pela falta de água na entrada da comunidade, esta CASAN encontrou vários representantes na entrada da Comunidade, entre eles, funcionários da CEDAE, Polícia Militar, Líderes da Associação de Moradores da Rocinha e alguns jornalistas.

Podemos constatar que a CEDAE está trabalhando para solucionar os problemas de fornecimento de água da Comunidade da Rocinha. Tentando localizar o entupimento e o vazamento na tubulação, em meio as manobras dos registros, identificou inúmeros problemas nas tubulações e nos registros, tendo que substituir alguns registros de manobra que estavam totalmente entupidos e danificados.





Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais  
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

O Eng. Guilherme informou, que não poderia dar uma previsão de retorno do abastecimento da água, porém, disse que tão logo a equipe localizasse o vazamento, o abastecimento seria normalizado.

Conforme informou o Assessor Técnico da CEDAE, no próximo dia 05/08/2020, será realizada uma licitação para contratação de uma empresa terceirizada para substituição de toda tubulação da Rua Caminho dos Boiadeiros.

Logo que foi percebido pela CEDAE, que seria um trabalho mais minucioso e demorado, disponibilizou imediatamente carros pipas para atendimento aos usuários da comunidade, em média 07 à 08 carros pipas por dia.

Entretanto, encontramos todas as obras sem placas de identificação e sem placas de sinalização.

Em 24/07/2020.

---

**Alex Sandro Nascimento daSilva**  
Engenheiro/CASAN  
Id. Funcional nº: 51034670

---

**Luiz Carlos Miranda**  
Gerente/CASAN  
Id. Funcional nº 43265200