

1 - RF CASAN Nº: 095/2023	2 - Data da Fiscalização: 22/05/2023	3 - Concessionária Fiscalizada: ÁGUAS DO RIO
4 - Endereço da Fiscalização: Rua Tombos, 165	5 - Bairro(s): Vila Valqueire	6 - Município: Rio de Janeiro
7 - Objetivo da Fiscalização: Descrever e detalhar as condições operacionais do reservatório de água de Vila Valquere. A ação de fiscalização direta foi realizada por profissionais credenciados, visando determinar o grau de conformidade do sistema auditado.		
8 - Representes designados pela Concessionária: Sr. Rodrigo Cotta Antônio		
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 - Norma(s) Aplicável(eis): Não se aplica		
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Eng.º Julio César Carvalho Guimarães	13 - ID Funcional: 51267152	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 18 de agosto de 2023 Julio César Carvalho Guimarães Engenheiro/CASAN ID 5126715-2 De acordo Robson Cardinelli Gerente da Câmara Técnica de Saneamento ID 4184220-0		

15. DESCRIÇÃO DO RESERVATÓRIO

Reservatório em ruínas e desativado. Sem previsão de reativação pela concessionária.

O Reservatório Valqueire era composto por 02 (duas) células com volumetria desconhecida. Tempos atrás uma das células desabou. Vide imagem e fotos. Esta estrutura é localizada em um terreno que era de propriedade da antiga concessionária (CEDAE) e conta inclusive com um residêcia, que era usada antigamente com moradia de operadores do reservatório. O imóvel hoje é habitado por familiares do último operador.

16. IMAGEM AÉREA



17. CHECK LIST

RESERVATÓRIO	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01. Reservatório devidamente cercado e isolado			X
02. Condições de conservação adequadas (sem rachaduras, corrosão, etc.)			X
03. Escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso			X
04. Reservatório com cobertura adequada, com as tampas de inspeção em boas condições			X
05. Dutos de ventilação			X
06. Proteção dos dutos de ventilação com telas e cobertura que impeça entrada de água de chuva			X
07. Meios de nível (verificar se é feito o acompanhamento e anotação das medições dos níveis de reservação)			X
08. Válvula controladora de nível (VCN)			X
09. Macromedidor na entrada e/ou saída do reservatório. Tipo			X
10. Extravasor (caso exista)			X
11. Extravazamento do reservatório (anotar a			X

frequência registrada)			
12. Limpeza e desinfecções periódicas			X
13. Tubulação de descarga de fundo			X
14 – Vazamento nas instalações			X

17.1. NÃO SE APLICA

Reservatório em ruínas/desativado

18. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



Local

Acesso ao reservatório

Recomendação Técnica

- Não se aplica

FOTO 2



Local

Acesso ao reservatório

Recomendação Técnica

- Não se aplica

FOTO 3



Local

- Imóvel existente no terreno

Recomendação Técnica

- Não se aplica

FOTO 4

NÃO CONFORMIDADES

RISCO DE DESABAMENTOS



Local

- Ruínas de uma das células

Recomendação Técnica

- Demolição total da estrutura para evitar acidentes.

FOTO 5

NÃO CONFORMIDADES

RISCO DE DESABAMENTOS



Local

- Ruínas de uma das células

Recomendação Técnica

- Demolição total da estrutura para evitar acidentes

FOTO 6

NÃO CONFORMIDADES

RISCO DE DESABAMENTOS



Local

- Ruínas de uma das células

Recomendação Técnica

- Demolição total da estrutura para evitar acidentes

FOTO 7

NÃO CONFORMIDADE

VIDROS QUEBRADOS E EXPOSTOS



Local

- Célula 1

Recomendação Técnica

- Demolição total da estrutura ou reforma da mesma para evitar acidentes

FOTO 8

NÃO CONFORMIDADES

RISCO DE DESABAMENTOS



Local

- Célula 1

Recomendação Técnica

- Demolição total da estrutura ou reforma da mesma para evitar acidentes

FOTO 7

NÃO CONFORMIDADE

RISCO DE DESABAMENTOS



Local

- Célula 1

Recomendação Técnica

- Demolição total da estrutura ou reforma da mesma para evitar acidentes

19. RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS

Adotar providências quanto às constatações mencionadas neste relatório.

20. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Reservatório Vila Valqueire atualmente não tem condições de operar. Somente após total retrofit da estrutura o mesmo poderá entrar em funcionamento, respeitando as atuais configurações do sistema de abastecimento de água da região.