



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

Câmara Técnica de Saneamento

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO AGENERSA/CASAN Nº 343/2025

PROCESSO	SEI-480002/000804/2025		
CONCESSIONÁRIA	Águas de Juturnaíba	BLOCO	-
REPRESENTANTES DA CONCESSIONÁRIA	Edson Soares- Especialista Cristiano Saraiva- Supervisor		
UNIDADE/OBRA FISCALIZADA	EEE Coqueiral		
ENDEREÇO DA UNIDADE	Rua Cuiabá- Araruama- RJ		
TIPO DE FISCALIZAÇÃO	Programada		
OBJETIVO DA FISCALIZAÇÃO	Verificar a qualidade do bombeamento e sua operação/manutenção.		
MOTIVO DA FISCALIZAÇÃO	Fazer a regulação das unidades que compõem o sistema de esgotamento sanitário.		
PERÍODO DE FISCALIZAÇÃO	14/08/2025		

FATOS RELEVANTES E NORMAS APLICÁVEIS.

A EEE Coqueiral recebe os esgotos do recalque da EEE Cinco de Julho e de cinturão ao longo de parte da Praia de Coqueiral .

Esta EEE recalca para EEE Coqueiral e capta de cinco bacias (cinturão da Praia dos Amores e recalque da EEE Praia dos Amores ,que capta de quatro bacias).

O destino final deste esgotamento é na ETE Novo Horizonte.




Foto 1 – Localização (22° 52' 21,58"S ; 42° 18' 25,32" O) ; elevação 1,0 m



Fotos 2 – Vista externa da EEE Cinco de Julho .



Foto 5– Vista interna do poço da EEE Cinco de Julho com uma bomba.



Foto 6– Vista interna do quadro elétrico da EEE com dois inversores de frequência.



Foto 7– Caixa de areia , antes do poço de sucção de esgoto (poço da bomba).



Foto 8– Caixa do Barrilete, sinalizando que não recebe limpeza a algum tempo e que há infiltrações ou vazamentos.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES.

A EEE operava com uma bomba submersível , sem reserva.

A Concessionária afirmou que dispõe de equipamentos para substituição em caso de pane.

A EEE tem caixa de areia antes do poço de sucção e PV de chegada do recalque da EEE Praia dos Amores.

IRREGULARIDADES APONTADAS E AS NORMAS VIOLADAS.

Não verificada. .

DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

A Concessionária deverá apresentar histórico de manutenção dos últimos 12 meses.

SANÇÃO A SER APLICADA

-

CONCLUSÃO

A EEE estava operante, mas sem segurança operacional devido ao fato de recalcar cinco bacias com uma única moto-bomba.

Rio de Janeiro, 17/11/2025

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO	
FISCAIS	
NOME	IDENTIFICAÇÃO
Luiz Henrique Vieira Silva	ID 5132859-3
Rita Calvet	ID 5132712-0

Rio de Janeiro, 27 novembro de 2025



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Henrique Vieira Silva, Assistente**, em 27/11/2025, às 13:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **119715040** e o código CRC **584063A6**.

Referência: Processo nº SEI-480002/000804/2025

SEI nº 119715040

Av. Presidente Wilson, nº. 231, Edifício: Palácio Austregésilo de Athayde / 10º e 11º andares - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20030-021

Telefone: 2332-6485 - <https://www.rj.gov.br/agenersa>