





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

ANEXO I-B – MAPEAMENTO DE DANOS DOS GRADIS E PORTÕES

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro		
Etapa: Mapeamento de danos		OXIDAÇÃO
Referência: G1 e G2		PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022		PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood		ELEMENTO ESPÚRIO
		EMPENO/ DEFORMAÇÃO
G1 		
VISTA		IMAGENS
DOBRADIÇAS	N/A	OBS: Avaliar elemento espúrio de fixação
TRINCOS	N/A	
FIXAÇÕES	Elemento espúrio	
C1 G2 		
VISTA		IMAGENS
DOBRADIÇAS	N/A	OBS: Avaliar elemento espúrio de fixação
TRINCOS	N/A	
FIXAÇÕES	Elemento espúrio	





Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria de Estado da Casa Civil
 Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro		
Etapa: Mapeamento de danos		OXIDAÇÃO
Referência: G3 e G4		PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022		PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood		ELEMENTO ESPÚRIO
		EMPENO/ DEFORMAÇÃO





Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria de Estado da Casa Civil
 Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro			
Etapa: Mapeamento de danos			OXIDAÇÃO
Referência: G5 e G6			PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022			PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood			ELEMENTO ESPÚRIO
			EMPENHO/ DEFORMAÇÃO
C5 G5  20 1.33			
VISTA		IMAGENS	
DOBRADIÇAS	N/A	OBS:	
TRINCOS	N/A		
FIXAÇÕES	OK		
C6 G6  20 1.46			
VISTA		IMAGENS	
DOBRADIÇAS	N/A	OBS:	
TRINCOS	N/A		
FIXAÇÕES	OK		





Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria de Estado da Casa Civil
 Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro			
Etapa: Mapeamento de danos			OXIDAÇÃO
Referência: G7 e G8			PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022			PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood			ELEMENTO ESPÚRIO
			EMPENO/ DEFORMAÇÃO
C7 G7 			
VISTA		IMAGENS	
DOBRADIÇAS	N/A	OBS:	
TRINCOS	N/A		
FIXAÇÕES	OK		
C8 G8 			
VISTA		IMAGENS	
DOBRADIÇAS	N/A	OBS:	
TRINCOS	N/A		
FIXAÇÕES	OK		



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro		
Etapa: Mapeamento de danos		OXIDAÇÃO
Referência: G9 e G10		PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022		PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood		ELEMENTO ESPÚRIO
		EMPENHO/ DEFORMAÇÃO
C9 G9  VISTA DOBRADIÇAS N/A TRINCOS N/A FIXAÇÕES Barra inferior frouxa IMAGENS OBS: O capitel da coluna 9 encontra-se guardado no atelier de restauro.		
C10 G10  VISTA DOBRADIÇAS N/A TRINCOS N/A FIXAÇÕES OK IMAGENS OBS:		






Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria de Estado da Casa Civil
 Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro			
Etapa: Mapeamento de danos			OXIDAÇÃO
Referência: G11 e G12			PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022			PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood			ELEMENTO ESPÚRIO
			EMPENO/ DEFORMAÇÃO
C11 G11 </			



Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria de Estado da Casa Civil
 Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro			
Etapa: Mapeamento de danos			OXIDAÇÃO
Referência: G13 e G14			PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022			PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood			ELEMENTO ESPÚRIO
			EMPENOS/ DEFORMAÇÃO
C13 G13 			
VISTA		IMAGENS	
DOBRADIÇAS	N/A	OBS:	
TRINCOS	N/A		
FIXAÇÕES	OK		
C14 G14 			
VISTA		IMAGENS	
DOBRADIÇAS	N/A	OBS:	
TRINCOS	N/A		
FIXAÇÕES	OK		






Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria de Estado da Casa Civil
 Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro			INFESTAÇÃO BIOLÓGICA
Etapa: Mapeamento de danos			OXIDAÇÃO
Referência: G15 e G16			PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022			PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood			ELEMENTO ESPÚRIO
			EMPENO/ DEFORMAÇÃO
VISTA		IMAGENS	
DOBRADIÇAS	N/A	OBS: Infestação biológica (abelhas)	
TRINCOS	N/A		
FIXAÇÕES	OK		
VISTA		IMAGENS	
DOBRADIÇAS	N/A	OBS: Infestação biológica (abelhas)	
TRINCOS	N/A		
FIXAÇÕES	OK		





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro			
Etapa: Mapeamento de danos			OXIDAÇÃO
Referência: G17 e G18			PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022			PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood			ELEMENTO ESPÚRIO
			EMPENO/ DEFORMAÇÃO
C17 G17  20 2.15			
VISTA		IMAGENS	
DOBRADIÇAS	N/A	OBS:	
TRINCOS	N/A		
FIXAÇÕES	OK		
C18 G18  20 2.15			
VISTA		IMAGENS	
DOBRADIÇAS	N/A	OBS:	
TRINCOS	N/A		
FIXAÇÕES	OK		



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro		
Etapa: Mapeamento de danos		OXIDAÇÃO
Referência: G19 e G20		PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022		PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood		ELEMENTO ESPÚRIO
		EMPENO/ DEFORMAÇÃO
		
VISTA		IMAGENS
DOBRADIÇAS	N/A	OBS:
TRINCOS	N/A	
FIXAÇÕES	OK	
		
VISTA		IMAGENS
DOBRADIÇAS	N/A	OBS:
TRINCOS	N/A	
FIXAÇÕES	OK	





Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria de Estado da Casa Civil
 Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro			INFESTAÇÃO BIOLÓGICA
Etapa: Mapeamento de danos			OXIDAÇÃO
Referência: G21 e G22			PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022			PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood			ELEMENTO ESPÚRIO
			EMPENO/ DEFORMAÇÃO
VISTA		IMAGENS	
DOBRADIÇAS	N/A	OBS:	
TRINCOS	N/A		
FIXAÇÕES	OK		
VISTA		IMAGENS	
DOBRADIÇAS	N/A	OBS:	
TRINCOS	N/A		
FIXAÇÕES	OK		







Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria de Estado da Casa Civil
 Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro			
Etapa: Mapeamento de danos			OXIDAÇÃO
Referência: G23 e G24			PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022			PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood			ELEMENTO ESPÚRIO
			EMPENO/ DEFORMAÇÃO
			
VISTA		IMAGENS	
DOBRADIÇAS	N/A	OBS:	
TRINCOS	N/A		
FIXAÇÕES	OK		
			
VISTA		IMAGENS	
DOBRADIÇAS	N/A	OBS:	
TRINCOS	N/A		
FIXAÇÕES	OK		



Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria de Estado da Casa Civil
 Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro			
Etapa: Mapeamento de danos			OXIDAÇÃO
Referência: G25 e G26			PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022			PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood			ELEMENTO ESPÚRIO
			EMPENO/ DEFORMAÇÃO
			
VISTA		IMAGENS	
DOBRADIÇAS	N/A	OBS:	
TRINCOS	N/A		
FIXAÇÕES	OK		
			
VISTA		IMAGENS	
DOBRADIÇAS	N/A	OBS:	
TRINCOS	N/A		
FIXAÇÕES	OK		



Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria de Estado da Casa Civil
 Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro		
Etapa: Mapeamento de danos		OXIDAÇÃO
Referência: G27 e G28		PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022		PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood		ELEMENTO ESPÚRIO
		EMPENO/ DEFORMAÇÃO
C27 G27 IMAGENS		
VISTA		IMAGENS
DOBRADIÇAS	N/A	OBS: A GRADE G27 ENCONTRA-SE TOMBADA EM RAZÃO DA QUEDA DE UMA ÁRVORE.
TRINCOS	N/A	
FIXAÇÕES	OK	
</		



Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria de Estado da Casa Civil
 Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro			INFESTAÇÃO BIOLÓGICA
Etapa: Mapeamento de danos			OXIDAÇÃO
Referência: G29 e G30			PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022			PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood			ELEMENTO ESPÚRIO
			EMPENO/ DEFORMAÇÃO
VISTA		IMAGENS	
DOBRADIÇAS	N/A	OBS:	
TRINCOS	N/A		
FIXAÇÕES	OK		
VISTA		IMAGENS	
DOBRADIÇAS	N/A	OBS:	
TRINCOS	N/A		
FIXAÇÕES	OK		





Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria de Estado da Casa Civil
 Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro			
Etapa: Mapeamento de danos			OXIDAÇÃO
Referência: G31 e G32			PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022			PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood			ELEMENTO ESPÚRIO
			EMPENO/ DEFORMAÇÃO
VISTA		IMAGENS	
DOBRADIÇAS	N/A	OBS:	
TRINCOS	N/A		
FIXAÇÕES	OK		
VISTA		IMAGENS	
DOBRADIÇAS	N/A	OBS:	
TRINCOS	N/A		
FIXAÇÕES	OK		






Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria de Estado da Casa Civil
 Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro		
Etapa: Mapeamento de danos		OXIDAÇÃO
Referência: G33 e G34		PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022		PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood		ELEMENTO ESPÚRIO
		EMPENO/ DEFORMAÇÃO
		
VISTA		IMAGENS
DOBRADIÇAS	N/A	OBS:
TRINCOS	N/A	
FIXAÇÕES	OK	
		
VISTA		IMAGENS
DOBRADIÇAS	N/A	OBS:
TRINCOS	N/A	
FIXAÇÕES	OK	





Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria de Estado da Casa Civil
 Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro		
Etapa: Mapeamento de danos		OXIDAÇÃO
Referência: G35 e G36		PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022		PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood		ELEMENTO ESPÚRIO
		EMPENO/ DEFORMAÇÃO
C35 G35 		
VISTA		IMAGENS
DOBRADIÇAS	N/A	OBS:
TRINCOS	N/A	
FIXAÇÕES	OK	
C36 G36 		
VISTA		IMAGENS
DOBRADIÇAS	N/A	OBS:
TRINCOS	N/A	
FIXAÇÕES	OK	





Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria de Estado da Casa Civil
 Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro		
Etapa: Mapeamento de danos		OXIDAÇÃO
Referência: G37 e G38		PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022		PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood		ELEMENTO ESPÚRIO
		EMPENO/ DEFORMAÇÃO
		
VISTA		IMAGENS
DOBRADIÇAS	N/A	OBS:
TRINCOS	N/A	
FIXAÇÕES	OK	
		
VISTA		IMAGENS
DOBRADIÇAS	N/A	OBS:
TRINCOS	N/A	
FIXAÇÕES	OK	





Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria de Estado da Casa Civil
 Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro		
Etapa: Mapeamento de danos		OXIDAÇÃO
Referência: G39 e G40		PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022		PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood		ELEMENTO ESPÚRIO
		EMPENO/ DEFORMAÇÃO
G39 		
VISTA		IMAGENS
DOBRADIÇAS	N/A	OBS:
TRINCOS	N/A	
FIXAÇÕES	OK	
C42 G40 		
VISTA		IMAGENS
DOBRADIÇAS	N/A	OBS:
TRINCOS	N/A	
FIXAÇÕES	OK	



Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria de Estado da Casa Civil
 Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro			
Etapa: Mapeamento de danos			OXIDAÇÃO
Referência: G41 e G42			PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022			PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood			ELEMENTO ESPÚRIO
			EMPENO/ DEFORMAÇÃO
C43 G41 			
VISTA		IMAGENS	
DOBRADIÇAS	N/A	OBS:	
TRINCOS	N/A		
FIXAÇÕES	OK		
C44 G42 			
VISTA		IMAGENS	
DOBRADIÇAS	N/A	OBS:	
TRINCOS	N/A		
FIXAÇÕES	OK		





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro		
Etapa: Mapeamento de danos		OXIDAÇÃO
Referência: G43 e G44		PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022		PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood		ELEMENTO ESPÚRIO
		EMPENO/ DEFORMAÇÃO
</		





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro			
Etapa: Mapeamento de danos			OXIDAÇÃO
Referência: G45 e G46			PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022			PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood			ELEMENTO ESPÚRIO
			EMPENO/ DEFORMAÇÃO
C46 G45  20 2.14			
VISTA		IMAGENS	
DOBRADIÇAS	N/A	OBS:	
TRINCOS	N/A		
FIXAÇÕES	OK		
C47 G46  20 2.13			
VISTA		IMAGENS	
DOBRADIÇAS	N/A	OBS:	
TRINCOS	N/A		
FIXAÇÕES	OK		





Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria de Estado da Casa Civil
 Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro		
Etapa: Mapeamento de danos		OXIDAÇÃO
Referência: G47 e G48		PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022		PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood		ELEMENTO ESPÚRIO
		EMPENO/ DEFORMAÇÃO
		
VISTA		IMAGENS
DOBRADIÇAS	N/A	OBS:
TRINCOS	N/A	
FIXAÇÕES	OK	
		
VISTA		IMAGENS
DOBRADIÇAS	N/A	OBS:
TRINCOS	N/A	
FIXAÇÕES	OK	



Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria de Estado da Casa Civil
 Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro					
Etapa: Mapeamento de danos					OXIDAÇÃO
Referência: G49 e G50					PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022					PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood					ELEMENTO ESPÚRIO
					EMPENO/ DEFORMAÇÃO
					
VISTA		IMAGENS			
DOBRADIÇAS		N/A		OBS:	
TRINCOS		N/A			
FIXAÇÕES		OK			
 G50					
VISTA		IMAGENS			
DOBRADIÇAS		N/A		OBS:	
TRINCOS		N/A			
FIXAÇÕES					





Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria de Estado da Casa Civil
 Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro		
Etapa: Mapeamento de danos		OXIDAÇÃO
Referência: G51e G52		PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022		PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood		ELEMENTO ESPÚRIO
		EMPENO/ DEFORMAÇÃO



Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria de Estado da Casa Civil
 Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro					
Etapa: Mapeamento de danos					OXIDAÇÃO
Referência: G53 e G54					PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022					PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood					ELEMENTO ESPÚRIO
					EMPENO/ DEFORMAÇÃO
 G53					
VISTA			IMAGENS		
DOBRADIÇAS		N/A	OBS:		
TRINCOS		N/A			
FIXAÇÕES		OK			
 G54					
VISTA			IMAGENS		
DOBRADIÇAS		N/A	OBS:		
TRINCOS		N/A			
FIXAÇÕES					





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro		
Etapa: Mapeamento de danos		OXIDAÇÃO
Referência: G55 e G56		PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022		PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood		ELEMENTO ESPÚRIO
		EMPENO/ DEFORMAÇÃO





Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria de Estado da Casa Civil
 Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro		
Etapa: Mapeamento de danos		OXIDAÇÃO
Referência: G57 e G58		PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022		PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood		ELEMENTO ESPÚRIO
		EMPENO/ DEFORMAÇÃO
 G57		
VISTA		IMAGENS
DOBRADIÇAS	N/A	OBS:
TRINCOS	N/A	
FIXAÇÕES	OK	
 G58		
VISTA		IMAGENS
DOBRADIÇAS	N/A	OBS:
TRINCOS	N/A	
FIXAÇÕES		



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro					
Etapa: Mapeamento de danos					OXIDAÇÃO
Referência: G59 e G60					PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022					PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood					ELEMENTO ESPÚRIO
					EMPENO/ DEFORMAÇÃO
 G59					
VISTA		IMAGENS			
DOBRADIÇAS	N/A	OBS:			
TRINCOS	N/A				
FIXAÇÕES	OK				
 G60					
VISTA		IMAGENS			
DOBRADIÇAS	N/A	OBS:			
TRINCOS	N/A				
FIXAÇÕES					





Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria de Estado da Casa Civil
 Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro		
Etapa: Mapeamento de danos		OXIDAÇÃO
Referência: G61 e G62		PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022		PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood		ELEMENTO ESPÚRIO
		EMPENHO/ DEFORMAÇÃO





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro		
Etapa: Mapeamento de danos		OXIDAÇÃO
Referência: G63 e G64		PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022		PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood		ELEMENTO ESPÚRIO
		EMPENHO/ DEFORMAÇÃO
 G63		
VISTA		IMAGENS
DOBRADIÇAS	N/A	OBS:
TRINCOS	N/A	
FIXAÇÕES	OK	
 G64		
VISTA		IMAGENS
DOBRADIÇAS	N/A	OBS:
TRINCOS	N/A	
FIXAÇÕES		



Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria de Estado da Casa Civil
 Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro		
Etapa: Mapeamento de danos		OXIDAÇÃO
Referência: G65 e G66		PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022		PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood		ELEMENTO ESPÚRIO
		EMPENO/ DEFORMAÇÃO
 G65		
VISTA		IMAGENS
DOBRADIÇAS	N/A	OBS:
TRINCOS	N/A	
FIXAÇÕES	OK	
 G66		
VISTA		IMAGENS
DOBRADIÇAS	N/A	OBS:
TRINCOS	N/A	
FIXAÇÕES		



Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria de Estado da Casa Civil
 Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro		
Etapa: Mapeamento de danos		OXIDAÇÃO
Referência: G67 e G68		PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022		PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood		ELEMENTO ESPÚRIO
		EMPENO/ DEFORMAÇÃO
</		



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro		
Etapa: Mapeamento de danos		OXIDAÇÃO
Referência: G69 e G70		PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022		PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood		ELEMENTO ESPÚRIO
		EMPENO/ DEFORMAÇÃO
</		



Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria de Estado da Casa Civil
 Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro		
Etapa: Mapeamento de danos		OXIDAÇÃO
Referência: G71 e G72		PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022		PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood		ELEMENTO ESPÚRIO
		EMPENO/ DEFORMAÇÃO
G71		
VISTA		IMAGENS
DOBRADIÇAS	N/A	OBS:
TRINCOS	N/A	
FIXAÇÕES	OK	
G72		
VISTA		IMAGENS
DOBRADIÇAS	N/A	OBS:
TRINCOS	N/A	
FIXAÇÕES		



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro					
Etapa: Mapeamento de danos					OXIDAÇÃO
Referência: G73 e G74					PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022					PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood					ELEMENTO ESPÚRIO
					EMPENO/ DEFORMAÇÃO
G73					
VISTA			IMAGENS		
DOBRADIÇAS		N/A	OBS:		
TRINCOS		N/A			
FIXAÇÕES		OK			
G74					
VISTA			IMAGENS		
DOBRADIÇAS		N/A	OBS:		
TRINCOS		N/A			
FIXAÇÕES					



Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria de Estado da Casa Civil
 Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro		
Etapa: Mapeamento de danos		OXIDAÇÃO
Referência: G75, G76 e G77		PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022		PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood		ELEMENTO ESPÚRIO
		EMPENO/ DEFORMAÇÃO
G75		
VISTA		IMAGENS
DOBRADIÇAS	N/A	OBS:
TRINCOS	N/A	
FIXAÇÕES	OK	
G76		
VISTA		IMAGENS
DOBRADIÇAS	N/A	OBS:
TRINCOS	N/A	
FIXAÇÕES		
G77		
VISTA		IMAGENS
DOBRADIÇAS	N/A	OBS:
TRINCOS	N/A	
FIXAÇÕES		





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro		
Etapa: Mapeamento de danos		OXIDAÇÃO
Referência: P1		PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022		PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood		ELEMENTO ESPÚRIO
		EMPENO
P1 P1		
VISTA FRONTAL		VISTA POSTERIOR
DOBRADIÇAS	Revisar	OBS: Revisar pivô, trilho de piso e trinco.
TRINCOS	Revisar	
FIXAÇÕES	N/A	
IMAGENS		IMAGENS



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro		
Etapa: Mapeamento de danos		OXIDAÇÃO
Referência: P2		PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022		PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood		ELEMENTO ESPÚRIO
		EMPENO
		
VISTA FRONTAL		VISTA POSTERIOR
DOBRADIÇAS	Revisar	OBS: Revisar pivôs, anilhas fora de padrão, estrutura de fixação e escoramento.
TRINCOS	Revisar	
FIXAÇÕES	N/A	
		
IMAGENS		IMAGENS





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro			PRESENÇA DE VEGETAÇÃO
Etapa: Mapeamento de danos			OXIDAÇÃO
Referência: C3 e C4			PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022			PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood			ELEMENTO ESPÚRIO
			EMPENO
COLUNA C3		COLUNA C4	
VISTA FRONTAL		VISTA POSTERIOR	
DOBRADIÇAS	Revisar	OBS: Falta acabamento em emenda (intervenção anterior) da base do fuste; escora e abraçadeiras adaptadas para sustentação da coluna 4.	
TRINCOS	Revisar		
FIXAÇÕES	N/A		
IMAGENS		IMAGENS	





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro		
Etapa: Mapeamento de danos		OXIDAÇÃO
Referência: P3		PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022		PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood		ELEMENTO ESPÚRIO
		EMPENOS
 P3 3.60  P3 3.60		
VISTA FRONTAL		VISTA POSTERIOR
DOBRADIÇAS	Revisar	OBS: Revisar pivôs, anilhas, estrutura de fixação e escoramento. Prever instalação de rodízios e trilho para suporte na abertura e fechamento das folhas do portão.
TRINCOS	Revisar	
FIXAÇÕES	N/A	
		  
IMAGENS		IMAGENS





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro			
Etapa: Mapeamento de danos			OXIDAÇÃO
Referência: C39 e C40			PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022			PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood			ELEMENTO ESPÚRIO
			EMPENOS
 COLUNA C38		 COLUNA C39	
VISTA FRONTAL		VISTA POSTERIOR	
DOBRADIÇAS	Revisar	OBS: Falta acabamento em emenda (intervenção anterior) da base do fuste; escora e abraçadeiras adaptadas para sustentação da coluna. Fiação elétrica exposta.	
TRINCOS	Revisar		
FIXAÇÕES	N/A		
 		   	
IMAGENS		IMAGENS	





Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria de Estado da Casa Civil
 Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro		
Etapa: Mapeamento de danos		OXIDAÇÃO
Referência: P4		PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022		PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood		ELEMENTO ESPÚRIO
		EMPENO
 P4 3.60  P4 3.60		
VISTA FRONTAL		VISTA POSTERIOR
DOBRADIÇAS	Revisar	OBS: Revisar pivôs, anilhas, estrutura de fixação e escoramento. Prever instalação de rodízios e trilho para suporte na abertura e fechamento das folhas do portão.
TRINCOS	Revisar	
FIXAÇÕES	N/A	
		  
IMAGENS		IMAGENS



Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria de Estado da Casa Civil
 Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro			
Etapa: Mapeamento de danos			OXIDAÇÃO
Referência: C40 e C41			PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022			PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood			ELEMENTO ESPÚRIO
			EMPENO
 COLUNA C40		 COLUNA C41	
VISTA FRONTAL		VISTA POSTERIOR	
DOBRADIÇAS	Revisar	OBS: Falta acabamento em emenda (intervenção anterior) da base do fuste; escora e abraçadeiras adaptadas para sustentação da coluna. Fiação elétrica exposta.	
TRINCOS	Revisar		
FIXAÇÕES	N/A		
 		  	
IMAGENS		IMAGENS	





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro		
Etapa: Mapeamento de danos		OXIDAÇÃO
Referência: P5		PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022		PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood		ELEMENTO ESPÚRIO
		EMPENHO
P5 P5		
VISTA FRONTAL		VISTA POSTERIOR
DOBRADIÇAS	Revisar	OBS: Revisar pivôs, anilhas, estrutura de fixação e escoramento. Prever instalação de rodízios e trilho para suporte na abertura e fechamento das folhas do portão.
TRINCOS	Revisar	
FIXAÇÕES	N/A	
IMAGENS		IMAGENS



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro			
Etapa: Mapeamento de danos			OXIDAÇÃO
Referência: C49 e C50			PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022			PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood			ELEMENTO ESPÚRIO
			EMPENO
 COLUNA C49		 COLUNA C50	
VISTA FRONTAL		VISTA POSTERIOR	
DOBRADIÇAS	Revisar	OBS: Falta acabamento em emenda (intervenção anterior) da base do fuste; escora e abraçadeiras adaptadas para sustentação da coluna. Fiação elétrica exposta.	
TRINCOS	Revisar		
FIXAÇÕES	N/A		
 		 	
IMAGENS		IMAGENS	



Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria de Estado da Casa Civil
 Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro		
Etapa: Mapeamento de danos		OXIDAÇÃO
Referência: P6		PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022		PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood		ELEMENTO ESPÚRIO
		EMPENOS
 P6 P6		
VISTA FRONTAL		VISTA POSTERIOR
DOBRADIÇAS	Revisar	OBS:
TRINCOS	Revisar	
FIXAÇÕES	N/A	
IMAGENS		IMAGENS





Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria de Estado da Casa Civil
 Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro			FRATURA / RACHADURA
Etapa: Mapeamento de danos			OXIDAÇÃO
Referência: P7			PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022			PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood			ELEMENTO ESPÚRIO
			EMPENO
P7		P7	
VISTA FRONTAL		VISTA POSTERIOR	
DOBRADIÇAS	Revisar	OBS: Elementos decorativos em descolamento.	
TRINCOS	Revisar		
FIXAÇÕES	N/A		
IMAGENS		IMAGENS	



Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria de Estado da Casa Civil
 Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro		
Etapa: Mapeamento de danos		OXIDAÇÃO
Referência: P8		PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022		PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood		ELEMENTO ESPÚRIO
		EMPENOS
 P8  P8		
VISTA FRONTAL		VISTA POSTERIOR
DOBRADIÇAS	Revisar	OBS: Elementos decorativos em descolamento.
TRINCOS	Revisar	
FIXAÇÕES	N/A	
		 
IMAGENS		IMAGENS





Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria de Estado da Casa Civil
 Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro			FRATURA / RACHADURA
Etapa: Mapeamento de danos			OXIDAÇÃO
Referência: P9			PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022			PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood			ELEMENTO ESPÚRIO
			EMPENO
 P9		 P9	
VISTA FRONTAL		VISTA POSTERIOR	
DOBRADIÇAS	Revisar	OBS: Elementos decorativos em descolamento. Fixação inadequada de lixeiras nos portões.	
TRINCOS	Revisar		
FIXAÇÕES	N/A		
IMAGENS		IMAGENS	



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro			FRATURA / RACHADURA
Etapa: Mapeamento de danos			OXIDAÇÃO
Referência: P10			PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022			PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood			ELEMENTO ESPÚRIO
			EMPENO
 P10		 P10	
VISTA FRONTAL		VISTA POSTERIOR	
DOBRADIÇAS	Revisar	OBS: Elementos decorativos em descolamento.	
TRINCOS	Revisar		
FIXAÇÕES	N/A		
			
IMAGENS		IMAGENS	



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro			FRATURA / RACHADURA
Etapa: Mapeamento de danos			OXIDAÇÃO
Referência: P11			PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022			PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood			ELEMENTO ESPÚRIO
			EMPENO
 P11		 P11	
VISTA FRONTAL		VISTA POSTERIOR	
DOBRADIÇAS	Revisar	OBS: Elementos decorativos em descolamento.	
TRINCOS	Revisar		
FIXAÇÕES	N/A		
IMAGENS		IMAGENS	



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro			FRATURA / RACHADURA
Etapa: Mapeamento de danos			OXIDAÇÃO
Referência: P12			PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022			PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood			ELEMENTO ESPÚRIO
			EMPENO
 P12		 P12	
VISTA FRONTAL		VISTA POSTERIOR	
DOBRADIÇAS	Revisar	OBS: Elementos decorativos em descolamento.	
TRINCOS	Revisar		
FIXAÇÕES	N/A		
IMAGENS		IMAGENS	



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro			FRATURA / RACHADURA
Etapa: Mapeamento de danos			OXIDAÇÃO
Referência: P13			PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022			PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood			ELEMENTO ESPÚRIO
			EMPENO
 P13		 P13	
VISTA FRONTAL		VISTA POSTERIOR	
DOBRADIÇAS	Revisar	OBS: Elementos decorativos em descolamento.	
TRINCOS	Revisar		
FIXAÇÕES	N/A		
IMAGENS		IMAGENS	





Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria de Estado da Casa Civil
 Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro			FRATURA / RACHADURA
Etapa: Mapeamento de danos			OXIDAÇÃO
Referência: P14			PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022			PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood			ELEMENTO ESPÚRIO
			EMPENO
 P14		 P14	
VISTA FRONTAL		VISTA POSTERIOR	
DOBRADIÇAS	Revisar	OBS: Elementos decorativos em descolamento.	
TRINCOS	Revisar		
FIXAÇÕES	N/A		
IMAGENS		IMAGENS	



Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria de Estado da Casa Civil
 Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro			FRATURA / RACHADURA
Etapa: Mapeamento de danos			OXIDAÇÃO
Referência: P15			PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022			PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood			ELEMENTO ESPÚRIO
			EMPENO
 P15		 P15	
VISTA FRONTAL		VISTA POSTERIOR	
DOBRADIÇAS	Revisar	OBS: Elementos decorativos em descolamento.	
TRINCOS	Revisar		
FIXAÇÕES	N/A		
		 	
IMAGENS		IMAGENS	



Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria de Estado da Casa Civil
 Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro			FRATURA / RACHADURA
Etapa: Mapeamento de danos			OXIDAÇÃO
Referência: P16			PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022			PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood			ELEMENTO ESPÚRIO
			EMPENO
P16		P16	
VISTA FRONTAL		VISTA POSTERIOR	
DOBRADIÇAS	Revisar	OBS: Elementos decorativos em descolamento.	
TRINCOS	Revisar		
FIXAÇÕES	N/A		
IMAGENS		IMAGENS	



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro			FRATURA / RACHADURA
Etapa: Mapeamento de danos			OXIDAÇÃO
Referência: P17			PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022			PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood			ELEMENTO ESPÚRIO
			EMPENO
 P17		 P17	
VISTA FRONTAL		VISTA POSTERIOR	
DOBRADIÇAS	Revisar	OBS: OBS: Elementos decorativos em descolamento.	
TRINCOS	Revisar		
FIXAÇÕES	N/A		
IMAGENS		IMAGENS	



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro			FRATURA / RACHADURA
Etapa: Mapeamento de danos			OXIDAÇÃO
Referência: P18			PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022			PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood			ELEMENTO ESPÚRIO
			EMPENO
 P18		 P18	
VISTA FRONTAL		VISTA POSTERIOR	
DOBRADIÇAS	Revisar	OBS: Elementos decorativos em descolamento.	
TRINCOS	Revisar		
FIXAÇÕES	N/A		
IMAGENS		IMAGENS	






Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro			FRATURA / RACHADURA
Etapa: Mapeamento de danos			OXIDAÇÃO
Referência: P19			PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022			PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood			ELEMENTO ESPÚRIO
			EMPENO
 P19		 P19	
VISTA FRONTAL		VISTA POSTERIOR	
DOBRADIÇAS	Revisar	OBS: Elementos decorativos em descolamento.	
TRINCOS	Revisar		
FIXAÇÕES	N/A		
IMAGEM			






Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro			FRATURA / RACHADURA
Etapa: Mapeamento de danos			OXIDAÇÃO
Referência: P20			PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022			PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood			ELEMENTO ESPÚRIO
			EMPENO
 P20		 P20	
VISTA FRONTAL		VISTA POSTERIOR	
DOBRADIÇAS	Revisar	OBS:	
TRINCOS	Revisar		
FIXAÇÕES	N/A		
			
IMAGENS		IMAGENS	






Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro			FRATURA / RACHADURA
Etapa: Mapeamento de danos			OXIDAÇÃO
Referência: P21			PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022			PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood			ELEMENTO ESPÚRIO
			EMPENO
 P21		 P21	
VISTA FRONTAL		VISTA POSTERIOR	
DOBRADIÇAS	Revisar	OBS:	
TRINCOS	Revisar		
FIXAÇÕES	N/A		
		 	
IMAGENS		IMAGENS	



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro			FRATURA / RACHADURA
Etapa: Mapeamento de danos			OXIDAÇÃO
Referência: P22			PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022			PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood			ELEMENTO ESPÚRIO
			EMPENO
 P22		 P22	
VISTA FRONTAL		VISTA POSTERIOR	
DOBRADIÇAS	Revisar	OBS: Elementos decorativos em descolamento.	
TRINCOS	Revisar		
FIXAÇÕES	N/A		
		  	
IMAGENS		IMAGENS	



Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria de Estado da Casa Civil
 Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro			FRATURA / RACHADURA
Etapa: Mapeamento de danos			OXIDAÇÃO
Referência: P23			PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022			PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood			ELEMENTO ESPÚRIO
			EMPENO
 P23		 P23	
VISTA FRONTAL		VISTA POSTERIOR	
DOBRADIÇAS	Revisar	OBS: Elementos decorativos em descolamento.	
TRINCOS	Revisar		
FIXAÇÕES	N/A		
IMAGENS		IMAGENS	





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro			FRATURA / RACHADURA
Etapa: Mapeamento de danos			OXIDAÇÃO
Referência: P24			PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022			PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood			ELEMENTO ESPÚRIO
			EMPENO
 P24		 P24	
VISTA FRONTAL		VISTA POSTERIOR	
DOBRADIÇAS	Revisar	OBS: Elementos decorativos em descolamento.	
TRINCOS	Revisar		
FIXAÇÕES	N/A		
IMAGENS		IMAGENS	



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro			FRATURA / RACHADURA
Etapa: Mapeamento de danos			OXIDAÇÃO
Referência: P25			PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022			PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood			ELEMENTO ESPÚRIO
			EMPENO
 P25		 P25	
VISTA FRONTAL		VISTA POSTERIOR	
DOBRADIÇAS	Revisar	OBS: Elementos decorativos em descolamento.	
TRINCOS	Revisar		
FIXAÇÕES	N/A		
			
IMAGENS		IMAGENS	






Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria de Estado da Casa Civil
 Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro			FRATURA / RACHADURA
Etapa: Mapeamento de danos			OXIDAÇÃO
Referência: P26			PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022			PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood			ELEMENTO ESPÚRIO
			EMPENO
P26		P26	
VISTA FRONTAL		VISTA POSTERIOR	
DOBRADIÇAS	Revisar	OBS: Elementos decorativos em descolamento.	
TRINCOS	Revisar		
FIXAÇÕES	N/A		
MAGENS		IMAGENS	






Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro			FRATURA / RACHADURA
Etapa: Mapeamento de danos			OXIDAÇÃO
Referência: P27			PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022			PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood			ELEMENTO ESPÚRIO
			EMPENO
 P27		 P27	
VISTA FRONTAL		VISTA POSTERIOR	
DOBRADIÇAS	Revisar	OBS: Elementos decorativos em descolamento.	
TRINCOS	Revisar		
FIXAÇÕES	N/A		
			
IMAGENS		IMAGENS	



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro			FRATURA / RACHADURA
Etapa: Mapeamento de danos			OXIDAÇÃO
Referência: P28			PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022			PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood			ELEMENTO ESPÚRIO
			EMPENO
 P28		 P28	
VISTA FRONTAL		VISTA POSTERIOR	
DOBRADIÇAS	Revisar	OBS: Elementos decorativos em descolamento.	
TRINCOS	Revisar		
FIXAÇÕES	N/A		
			
IMAGENS		IMAGENS	



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro			FRATURA / RACHADURA
Etapa: Mapeamento de danos			OXIDAÇÃO
Referência: P29			PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022			PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood			ELEMENTO ESPÚRIO
			EMPENO
P29		P29	
VISTA FRONTAL		VISTA POSTERIOR	
DOBRADIÇAS	Revisar	OBS: Elementos decorativos em descolamento.	
TRINCOS	Revisar		
FIXAÇÕES	N/A		
IMAGENS		IMAGENS	





Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria de Estado da Casa Civil
 Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro			FRATURA / RACHADURA
Etapa: Mapeamento de danos			OXIDAÇÃO
Referência: P30			PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022			PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood			ELEMENTO ESPÚRIO
			EMPENO
P30		P30	
VISTA FRONTAL		VISTA POSTERIOR	
DOBRADIÇAS	Revisar	OBS: Elementos decorativos em descolamento.	
TRINCOS	Revisar		
FIXAÇÕES	N/A		
IMAGENS		IMAGENS	



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro		FRATURA / RACHADURA
Etapa: Mapeamento de danos		OXIDAÇÃO
Referência: P31		PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022		PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood		ELEMENTO ESPÚRIO
		EMPENO
 P31		 P31
VISTA FRONTAL		VISTA POSTERIOR
DOBRADIÇAS	Revisar	OBS: Elementos decorativos em descolamento.
TRINCOS	Revisar	
FIXAÇÕES	N/A	
		
IMAGENS		IMAGENS






Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria de Estado da Casa Civil
 Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro			FRATURA / RACHADURA
Etapa: Mapeamento de danos			OXIDAÇÃO
Referência: P32			PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022			PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood			ELEMENTO ESPÚRIO
			EMPENO
P32		P32	
VISTA FRONTAL		VISTA POSTERIOR	
DOBRADIÇAS	Revisar	OBS: Elementos decorativos em descolamento.	
TRINCOS	Revisar		
FIXAÇÕES	N/A		
IMAGENS		IMAGENS	





Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria de Estado da Casa Civil
 Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro			FRATURA / RACHADURA
Etapa: Mapeamento de danos			OXIDAÇÃO
Referência: P33			PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022			PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood			ELEMENTO ESPÚRIO
			EMPENO
 P33		 P33	
VISTA FRONTAL		VISTA POSTERIOR	
DOBRADIÇAS	Revisar	OBS: Elementos decorativos em descolamento.	
TRINCOS	Revisar		
FIXAÇÕES	N/A		
			



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial



IMAGENS

IMAGENS



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro			FRATURA / RACHADURA
Etapa: Mapeamento de danos			OXIDAÇÃO
Referência: P34			PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022			PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood			ELEMENTO ESPÚRIO
			EMPENO
P34		P34	
VISTA FRONTAL		VISTA POSTERIOR	
DOBRADIÇAS	Revisar	OBS: Elementos decorativos em descolamento.	
TRINCOS	Revisar		
FIXAÇÕES	N/A		
IMAGENS		IMAGENS	






Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria de Estado da Casa Civil
 Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro			FRATURA / RACHADURA
Etapa: Mapeamento de danos			OXIDAÇÃO
Referência: P35			PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022			PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood			ELEMENTO ESPÚRIO
			EMPENO
VISTA FRONTAL		VISTA POSTERIOR	
DOBRADIÇAS	Revisar	OBS:	
TRINCOS	Revisar		
FIXAÇÕES	N/A		
IMAGENS		IMAGENS	



Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria de Estado da Casa Civil
 Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro			FRATURA / RACHADURA
Etapa: Mapeamento de danos			OXIDAÇÃO
Referência: P36			PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022			PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood			ELEMENTO ESPÚRIO
			EMPENO
 P36		 P36	
VISTA FRONTAL		VISTA POSTERIOR	
DOBRADIÇAS	Revisar	OBS:	
TRINCOS	Revisar		
FIXAÇÕES	N/A		
		  	
IMAGENS		IMAGENS	



Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria de Estado da Casa Civil
 Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro			FRATURA / RACHADURA
Etapa: Mapeamento de danos			OXIDAÇÃO
Referência: P37			PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022			PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood			ELEMENTO ESPÚRIO
			EMPENO
2.96 P37		2.96 P37	
VISTA FRONTAL		VISTA POSTERIOR	
DOBRADIÇAS	Revisar	OBS:	
TRINCOS	Revisar		
FIXAÇÕES	N/A		
IMAGENS		IMAGENS	



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro			FRATURA / RACHADURA
Etapa: Mapeamento de danos			OXIDAÇÃO
Referência: P37			PINTURA DESCASCADA/DIVERSAS CAMADAS
Data: agosto/2022			PERDA DE ELEMENTO
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood			ELEMENTO ESPÚRIO
			EMPENO
 P37		 P37	
VISTA FRONTAL		VISTA POSTERIOR	
DOBRADIÇAS	Revisar	OBS:	
TRINCOS	Revisar		
FIXAÇÕES	N/A		
IMAGENS		IMAGENS	



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Obra: Restauração de portões e gradis de ferro	
Etapa: Mapeamento de danos	
Referência: Peças soltas	
Data: agosto/2022	
Responsáveis: C. Suzuki e P. Wood	
 	
  	
	
IMAGENS	IMAGENS