

## VISTORIAS DO DIA 17/02/2022

### VILA REAL – CHÁCARA FLORA

Coordenada UTM: 7.506.975/687.548 23S

Na manhã do dia 17/02, foi visitada a área conhecida como Vila Real, no Bairro Chácara Flora. Lá ocorreu uma sequência de deslizamentos de solo, formando uma corrida de massa, atingindo diversas residências e destruindo ao menos 3 delas. No momento havia relato de quatro vítimas no local. Deverão ser interditadas cerca de 50 residências.



**Figura 1: Polígono de interdição: Vila Real**



**Figura 2: Residência atingida no Vila Real**



**Figura 3: Deslizamento no Vila Real.**

Coordenada UTM: 7.508.658/ 687.891 23S

A montante dos deslizamentos, constatou-se área com dispositivos de drenagem como galerias e valetas que se encontravam avariados. Lá havia fluxo significativo de água não drenada. Ainda, no momento da vistoria, verificou-se que grande parte das habitações já havia sido evacuada.

Com o suporte de imagens de Drone, a área pode ser avaliada mais detalhadamente e optou-se pela evacuação das imediações da Rua Antônio Soares Pinto – Rua Nova – e Rua Teresa.



**Figura 4: Polígono de interdição: Rua Antônio Soares Pinto e Rua Teresa**



**Figura 5: Deslizamento na Rua Nova**



**Figura 6: Dispositivos de drenagem avariados**