



Análise Preliminar de Risco

Eng. Thiago Vasconcellos, Terres – Engenheiro Agrícola, Ambiental e Segurança do Trabalho.

1. Localização da área;

Rua Doutor Hans Bistrischan n. 3200

2. Coordenada geográfica;

22°28,6672 S / 43°10.3550 W

3. Descrição da Ocorrência;

Durante vistoria no dia 18/02/22 no bairro do Retiro foi evidenciado escorregamento parcial de massa à jusante de residência localizada no platô no alto do talude. Havia no momento da inspeção somente 1 morador que se recusou a receber a equipe da defesa civil e ignorou alertas sobre possíveis escorregamentos de massa no talude à jusante da residência.

O morador, não identificado, confirmou a existência de rachaduras e trincas no seu quintal, mas não autorizou a entrada para verificação da extensão dos danos.

4. Delimitação da área de risco;





5. Fotos relacionadas;




Figura 1 – Vista frontal do talude comprometido com sinais de carreamento de material granular e escorregamento parcial de massa



Figura 2 - Projeção ilustrativa do caminho preferencial do escorregamento do talude, comprometendo acesso à residência e tráfego na rua à jusante da residência.

6. Vítimas

Não houveram vítimas até o momento da vistoria.

7. Danos estimados (casas total ou parcialmente destruídas);

Visto a negativa da entrada da equipe da Defesa Civil à residência por parte da proprietária, não foi possível verificar danos à estrutura.

8. Recomendações

Recomenda-se vistoria mais detalhada no interior do imóvel para verificar extensão dos danos causados pela desestabilização do talude à jusante da residência.