



Ponto 1 Lat -22,510843/ -43,192096 Ponto 2 Lat -22,51029/ -43,19137

Ocorrências situadas na vila são josé, bairro são sebastião. O polígono 1 trata-se de um escorregamento planar composto por solo residual que atingiu 3 casas causando destruição parcial de duas e deixando todas as residências em situação de risco muito alto. Nessa ocorrência não teve vítima. O polígono 2, bem como o anterior, foi delimitado através da análise de evidências de movimentação que podem ser reativadas e permitir o avanço do processo de escorregamento. Trata-se de um escorregamento com aproximadamente 40m de altura e 20m de largura, que deixou casas em risco e alcançou alguns túmulos do cemitério. Não teve vítima mas as evidências de movimentação estão por toda área delimitada: trincas abertas causando basculamento da servidão e escorregamentos menores em taludes de cortes a jusante e a montante das residências são exemplos dessa movimentação. Importante ressaltar que a servidão encontra-se em risco alto de escorregamento e caso o processo avance as casas da porção superior da encosta ficarão sem rota de fuga.



ATENDIMENTOSEMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS

FEVEREIRO DE 2022

VILA SÃO JOSÉ

 Polígono de risco remanescente

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

