



Deslizamento planar no mesmo local onde foi relatado que houve deslizamentos nos anos de 2008 e 2013, que derrubou duas residências e interditaram outras cinco casas na época. O início do movimento ocorreu junto da Servidão Agripino Felipe e cruzou a Rua Vital Brasil, percorrendo uma extensão total de 50 m em direção ao fundo do vale. Foi observado no local presena de lixo e entulho no material deslocado e também depressões e rachaduras ao longo da pavimentação da Rua Vital Brasil próximo ao numero 1116. A área possui um formato de relevo côncavo, ocorrendo a concentração do escoamento da água. A jusante da rua Vital Brasil possui um canal de drenagem que foi danificado durante as chuvas do dia 15 de fevereiro de 2022 e o muro de contenção da rodovia está com rachaduras. O local possui uma densa vegetação de pequeno porte, com presença de bananeira, e deficiência no sistema no sistema de drenagem, conforme relatado por moradores as canaletas encontram-se entupidas e há afloramento de água próximo as casas interditadas e a servidão. Neste deslizamento mais recente de 2022 não houve dano as residencias nem vítimas.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS

MARÇO DE 2022

Deslizamento na Rua Vital Brasil, São Sebastião

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco para interdição e evacuação imediata
-  Alcance do deslizamento

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

