



Ocorrência de deslizamento planar com perfil de intemperismo composto por solo residual e rocha. O Deslizamento atingiu os fundos da residência de número 95 a, 89b e 87, os moradores relataram na tarde do evento que o material mobilizado ocupou cerca de 1,5 de altura nas residências, o muro lateral foi destruído e há ocorrência de blocos ao longo da encosta. Apresenta altura de aproximadamente 214 metros com inclinação de 80° com trechos de aplainamento com aproximadamente 45°. No Segundo ponto há ocorrência de um talude de corte de aproximadamente 2 metros de altura e inclinação próximo dos 90° graus, novos deslizamentos podem deixar os moradores sem rota de fuga.




ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS

MORIN - FEVEREIRO DE 2022

Deslizamento na Rua Coronel Batista da Silva

Sistema Geodésico SIRGAS 2000

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ
Base cartográfica : CPRM



1:1.280



Delimitação da área de risco para interdição e evacuação imediata



Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,
Energia e Relações Internacionais

